



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "CLARITA" FINCA PIEDRA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA PIEDRA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0072-43	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Sustitución de Luminarias en Aulas



Foto 2: Instalación de Ventanas PVC en Aulas



Foto 3: Mantenimiento de Puertas en Aulas (Lijar y Pintar)



Foto 4: Sustitución de Estructura de Soporte de Metal en Aulas



Foto 5: Sustitución de Lámina Ondulada por Lámina Troquelada Calibre 26 en Aulas



Foto 6: Instalación de Piso Cerámico Mate en Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Helen A. García Pinto

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "CLARITA" FINCA P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA PIEDRA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0072-43	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto 7: Sustitución de Inodoros en Baños



Foto 8: Sustitución de Pila de Concreto por Pila de Block y Cemento de un lavadero



Foto 9: Mantenimiento de Puertas en Baños (Lijar y Pintar)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Helen A García Pinto

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público