

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAYUELAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0130-42	FECHA:	03 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Instalación de cielo falso.



Foto 2: Instalación de cielo falso



Foto 3: Sustitución de Lámina Ondulada por Lámina Troquelada y Estructura de Soporte de Metal en Aulas



Foto 4: Sustitución de Lámina Ondulada por Lámina Troquelada y Estructura de Soporte de Metal en Aulas



Foto 5: Instalación de Piso Cerámico Mate en Aulas



Foto 6: Instalación de Piso Cerámico Mate en Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ANA MACAL VILLIEDA

Firma y sello del Presidente de la O.P. de Aldeas Educativas



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAYUELAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0130-42	FECHA:	03 DE JUNIO DE 2025



Foto 7: Pintura en Muros Interiores y Exteriores en Aulas



Foto 8: Pintura en Muros Interiores y Exteriores en Aulas



Foto 9: Instalación de Mueble de Concreto en Cocina



Foto 10: Instalación de Repisas de Concreto en Cocina



Foto 11: Sustitución de Pila de Concreto por Pila de Block y Cemento en Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ANA MACAL VILIEDA

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

