



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV "CARMEN SAGASTUME CÁCERES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA ESTACIÓN, GUALAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0132-43	FECHA:	27/10/2025



1.1 Instalación de rotoplast para distribución de agua para sanitario con capacidad de 1700 lts



1.1 Instalación de rotoplast para distribución de agua para sanitario con capacidad de 1700lts, (Este rotoplast se instalará en cocina y el nuevo se instalata acá para almacenar más agua por razón de escasez y no perder de utilizar el pequeño.)



1.2 Pintura de puerta de baños (lijada y pintada) 1.50x2:3m2



1.3 Pintura de Puerta Principal de baños (lijada y pintada); 1.50 x 2; 3m2



1.4 Reparación de Baños y accesorios



2.1 Fabricación e instalación de 5 puertas de gabinete de cedro de 0.75x1.80x5; 6.75M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

☒ Firma y sello del Presidente de la OPF

☒ Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV "CARMEN SAGASTUME CÁCERES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA ESTACIÓN, GUALAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0132-43	FECHA:	27/10/2025




2.2 Mantenimiento de limpieza y reinstalación de tubería de rotoplast para distribución de agua para cocina



3.1 Reparación, lijado y pintado de portón de 4X3; 12 M2



4.1 Demolición de paredes exteriores de patio de aulas por deterioro de 55.75 m2



4.2 Resanamiento de paredes exteriores de patio de aulas por deterioro (sellado de grietas y fisuras en las paredes y tallado); 100 m2



4.3 Limpieza y eliminación de suciedad y hongos, aplicación de capa base y luego encalar las paredes exteriores de aula 7X63; 441m2



4.3 Limpieza y eliminación de suciedad y hongos, aplicación de capa base y luego encalar las paredes exteriores de aula 7X63; 441M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐


POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV "CARMEN SAGASTUME CÁCERES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA ESTACIÓN, GUALAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0132-43	FECHA:	27/10/2025



4.4 Sustitución de balcones de block por balcones de metal 8x7, 56 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

☒ 
Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público