

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN Blanca Hilda Peralta y Peralta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0133-43	FECHA:	24/09/2025



Foto 1: 1. Entrada Principal: 1.1 Sustitución de estructura metálica 1.2 sustitución e instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26 1.3 suministro e instalación de canal de metal 1.4 suministro e instalación de bajada de agua pluvial. Es el área donde se forman las alumnas para entregarlas a los padres de familia y están en el sol.



Foto 2: 1. Entrada Principal. 1.5 Fundición de losa entrada principal que se encuentra en mal estado y se caen las alumnas.



Foto 3: 1. Entrada principal. Este es el techo existente, está con sarán, se filtra el agua, se sustituye por lámina troquelada y se continúa el techo para poder cubrir toda el área que se utiliza para formar a las alumnas para entregarla a la hora de la salida.



Foto 4: 2. Patio 2.1 sustitución de línea de drenaje de agua pluvial, el patio se mantiene mojado cada vez que llueve.



Foto 5: 2. Patio 2.2 sustitución de caja recolectora de agua pluvial dimensiones de 1x 0.45x0.4 m. Se conectarán las líneas de drenaje de agua pluvial.




Foto 6: 2. 2.3 Mantenimiento de techo (aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN Blanca Hilda Peralta y Peralta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0133-43	FECHA:	24/09/2025



Foto 1: 3 Aulas: 3.1 Mantenimiento de techo módulo exterior cancha (aplicación de pintura)



Foto 2: 3. Aula 3.2 Mantenimiento de techos módulo interior lado izquierdo. (aplicación de pintura)



Foto 3: 3. Aulas 3.2 Mantenimiento de techos módulo interior lado derecho. (aplicación de pintura)



Foto 4: 3.Aulas 3.3 Mantenimiento de techo exterior izquierdo. (aplicación de pintura)



Foto 5: 3 Aulas. 3.4 Mantenimiento de techo módulo exterior abajo (aplicación de pintura)



Foto 6: 3. Aulas 3.5 Suministro de instalación de ventanas de pvc. Las ventanas estan abiertas y cuando llueve se entra el agua y se moja el salon de clase.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Verónica</i> Firma y sello del Presidente de Padres	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN Blanca Hilda Peralta y Peralta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0133-43	FECHA:	24/09/2025



Foto 1: 4. Muro 4.1 Restauración de columnas.



Foto 2: 4. Muro 4.2 Retiro de malla que está sobrepesta, de todo el muro.



Foto 3: 4. Muro 4.2 Retiro de malla que está sobrepesta, de todo el muro.



Foto 4: 4. Muro 4.3 Mantenimiento de tableros de muro y asegurarlos a las columnas.



Foto 5: 5. Portón 5.1 Mantenimiento de portón, pintura y funcionamiento.



Foto 6: 6. Pasillo 6.1 Sustitución de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Verónica</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN Blanca Hilda Peralta y Peralta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0133-43	FECHA:	24/09/2025



Foto1: 6. Pasillo 6.1 Sustitución de techo. Vista de arriba



Foto 2: Foto satelital de todos los techos que se van a pintar.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---