

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA CUCHILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUCHILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0140-43	FECHA:	24/03/2025



Foto 1: Suministro de gabinetes en la parte frontal de la pared en el área de cocina



Foto 2: Suministro de gabinetes en la parte frontal de la pared en el área de cocina



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal del área de cocina (Techo)



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en el área de la cocina



Foto 5: Sustitución de ventanas de malla por ventanas de material metálico



Foto 6: Repello ,cernido y pintura en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Isabel Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA CUCHILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUCHILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0140-43	FECHA:	29/04/2025



Foto 7: Sustrución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 8: Sustrución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 9: Sustrución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 10: Sustrución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 11: Sustrución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 12 Suministro de puertas de metal para gabinete

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Isabel Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA CUCHILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUCHILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0140-43	FECHA:	29/04/2025



Foto 13: Instalación de azulejo en mueble de cocina



Foto 14: Instalación de azulejo en estufa rural

No.



Foto 15: Sustitución de bajada de agua pluvial de PVC por metal



Foto 16: Sustitución de lámparas ahorradoras



Foto 17: Sustitución de canal de PVC por canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Mayra Isabel Sosa</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

