Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [x] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA DOÑA MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOÑA MARÍA, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0142-43	FECHA:	21/03/2025

Foto1: Sustitución de puertas

Foto 2: Sustitución de puertas

Foto 3: Sustitución de puertas

Foto 4: Sustitución de puertas

Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana

Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "DOÑA MARIA" DIRECCION GUALAN, ZACAPA

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA DOÑA MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOÑA MARÍA, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0142-43	FECHA:	21/03/2025

Foto 7: Reparación de cableado eléctrico

Foto 8: Sustitucón de ducto eléctrico + accesorios

Foto 9: Sustitucón de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Foto 10: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Foto 11: Repello en muros

Foto 12: Reparacion de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA DOÑA MARIA, GUALAN, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "DOÑA MARIA" DIRECCIÓN GUALAN, ZACAPA

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA DOÑA MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOÑA MARÍA, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0142-43	FECHA:	21/03/2025

Foto 13: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 14: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Foto 15: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Foto 16: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "DOÑA MARIA" DIRECCION GUALAN, ZACAPA