



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHAGUITON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAGUITON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-041-0151-43	FECHA:	29/12/2025



Foto 1: Sustitución de plancha de metal dañada y fabricacion de polleton



Foto 2: Repello, cernido y pintura en modulo de aulas



Foto 3: Repello, cernido y pintura en modulo de aulas



Foto 4: Suministro e instalación de gabinete de concreto



Foto 5: Repello, cernido y pintura en modulo de aulas



Foto 6: Reparación de columna de humedad, Repello en modulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GYNA

Firma y sello del Presidente de la CPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHAGUITON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAGUITON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-041-0151-43	FECHA:	29/12/2025



Foto 7: Repello, cernido y pintura en aulas



Foto 8: Repello, cernido y pintura en cocina




Foto 9: Suministro e instalación de gabinete de concreto




Foto 10: Suministro e instalación de ventanas corredizas



Foto 11: Suministro e instalación de pila de concreto



Foto 12: Suministro e instalación de pila de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GyVA

Firma y sello del Presidente de la OPF

KMmmmm

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHAGUITON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAGUITON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-041-0151-43	FECHA:	29/12/2025



Foto 13: Suministro e instalación de pila de concreto



Foto 14: Suministro e instalación de pila de concreto




Foto 15: Suministro e instalación de mesa de concreto y bancas para uso de comedor



Foto 16: Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante en modulo de cocina



Foto 17: Suministro e instalación de mesa de concreto y bancas para uso de comedor



Foto 18: Suministro e instalación de piso de cerámico en modulo de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público