

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Lobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0153-43	FECHA:	23/12/2025




Foto 1: Suministro e instalación de ventanas corredizas de PVC vidrio oscuro de 5mm. De grosor




Foto 2: Suministro e instalación de ventanas corredizas de PVC vidrio oscuro de 5mm. De grosor




Foto 3: Suministro e instalación de ventanas corredizas de PVC vidrio oscuro de 5mm. De grosor




Foto 4: Suministro e instalación de ventanas corredizas de PVC vidrio oscuro de 5mm. De grosor



Foto 5: Suministro e instalación de ventanas corredizas de PVC vidrio oscuro de 5mm. De grosor




Foto 6: Suministro e instalación de ventanas corredizas de PVC vidrio oscuro de 5mm. De grosor/ Instalación de cancel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Lobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0153-43	FECHA:	23/12/2025



Foto 7: Suministro e instalación de lámina troquelada cal. 26



Foto 8: Suministro e instalación de lámina troquelada cal. 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

