



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VERAPACES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0156-43	FECHA:	16/09/2025



Foto 1: Instalaciones de piso cerámico mate en aula.



Foto 2: Instalación de piso cerámico mate en aulas.



Foto 3: Sustitución de planchas de concreto en patio.



Foto 4: Sustitución de planchas de concreto en patio.



Foto 5: Repellos y cernidos en cocina



Foto 6: Sustitución de tubos, codo y sombrero de metal en chimenea de estufa rural en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VERAPACES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0156-43	FECHA:	16/09/2025



Foto 7: instalación de azulejo en muebles de concreto en cocina.



Foto 8: instalación de piso cerámico mate en cocina.



Foto 9: Suministro e instalación de canal de metal y bajada de agua pluvial en cocina.



Foto 10: Suministro e instalación de piso de concreto en área de distribución de alimentos en cocina.

Foto 11

Foto 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

