

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CACAO, GUALÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CACAO, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0157-43	FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN COCINA



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN ÁREA DE PATIO



SUSTITUCIÓN DE BANCAS DE CONCRETO REFORZADO EN ÁREA DE PATIO



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN AULA



SUSTITUCIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



DESOBSTRUIR TUBERÍAS PVC LINEA DE DRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dania Consuelo Morales

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público