

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0160-43	FECHA:	9/06/2025



Foto1: DEMOLICIÓN DE PISO DE SERVICIOS SANITARIOS, RELLENO, COMPACTACIÓN EN ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS Y FUNDICIÓN CONTRAPISO EN SERVICIO SANITARIO.



Foto 2: DESINSTALACIÓN, SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE SANITARIOS



Foto 3: SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE REGADERA INCLUYENDO DEMOLICIÓN Y EMPOTRAMIENTO A NUEVA ALTURA



Foto 4: DEMOLICIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE EN ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 5: CAMBIO DE TUBERÍA PARA DRENAJE INCLUYENDO EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y RELLENO COMPACTO.



Foto 6: MANTENIMIENTOS DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS, INCLUYENDO DESINSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO PARA UBICACIÓN EN EL NUEVO NIVEL DE PISO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0160-43	FECHA:	9/06/2025



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS BAÑOS



Foto 2: DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN MODULO PATIO ESCOLAR FRENTE A BAÑOS



Foto 3: BASE DE CONCRETO PARA SOPORTE DE PILA+DRENAJE+REINSTALACIÓN DE PILA EXISTENTE



Foto 4: CAJA DE REGISTRO PARA DRENAJES CON CORTINA INCLUYENDO TAPADERA.



Foto 5: REINSTALACIÓN DE LAVAMANOS EXISTENTE, INCLUYENDO MODIFICACIÓN DE TUBERIA DE AGUA Y DRENAJE MAS ACCESORIOS.



Foto 6: LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0160-43	FECHA:	9/06/2025




Foto1: PINTUTA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE MODULO AULAS



Foto 2: PINTUTA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE MODULO AULAS, COCINA



Foto 3: PINTUTA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE MODULO AULAS, COCINA




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

