

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Alejandro Ipiña	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shinshín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0167-43	FECHA:	17/09/2025



Antes: Instalación de piso cerámico




Antes: Pintura de muros exteriores



Antes: Reparación de cuneta de concreto



Antes: Sustitución de barandas de metal



Antes: Reparación de planchas de concreto del patio



Antes: Reparación de gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

Previo ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Alejandro Ipiña	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shinshin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0167-43	FECHA:	17/09/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--