

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0169-43	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025



REPARACIÓN DE VIGA TIPO DIENTEL + COLUMNA DE SOPORTE



REPARACIÓN DE SOLERA CORONA



REPARACIÓN DE COLUMNAS DE MURO



REPELLO DE MURO



SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE 2 LAVADEROS + TOP DE PILA CON AZULEJO



MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0169-43	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE



SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 1700 LT



DOTACIÓN DE ACCESORIOS PARA DEPOSITO DE AGUA



MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS



SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



SUSTITUCIÓN DE MEZCLADORA LAVAMANOS (CONTRA LLAVE, TUBO DE ABASTO)



SUSTITUCIÓN DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE (INCLUYE EXCAVACIÓN , COLOCACIÓN DE TUBERIA, ACCESORIOS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0169-43	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025



INSTALACIÓN DE CAJA + VÁLVULA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL CON PINTURA ANTICORROSIVA



SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE METAL POR METAL



REFUERZO CON PARALES METÁLICOS PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0169-43	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025



MANTENIMIENTO DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS



MANTENIMIENTO DE PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

