



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea El Mirador I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0173-43	FECHA:	11/07/2025



Foto1:Sustitución de piso de cemento por piso ceramico




Foto 2: Sustitución de estructura de madera en paredes




Foto 3: Sustitución de canal de metal




Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial tubo PVC3




Foto 5: Instalación de banqueta de concreto



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eliu Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea El Mirador I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0173-43	FECHA:	11/07/2025



Foto1:Sustrucción tubo HG malla galvanizada



Foto 2: repello en muro



Foto 3: cernido en muro



Foto 4: Repello de baño



Foto 5: Cernido en baño




Foto 6: Sustrucción de puerta de petal de metal en servicios sanitario
0.90mt de alto por 2.15mt de ancho



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eliu Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea El Mirador I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0173-43	FECHA:	11/07/2025



Foto1:Sustitución de portón de metal 3mt de alto por 3 metros de ancho

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eliv Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

