



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUIALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0179-43	FECHA:	24/11/2025



Foto1: Etapa de fabricación del porton de acceso principal



Foto 2: Etapa de preparación de base para fundición de torta de concreto.



Foto 3: Inicio de la etapa de fundición de torta de concreto + electromalla



Foto 4: Limpieza, lijado e inicio de trabajos de aplicación de pintura anti corrosiva en cubierta de lamina.



Foto 5: Proceso de cableado e instalacion de ventiladores.



Foto 6: La instalacion de ventiladores se ha completado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la MPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

GOBIERNO DE GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0179-43	FECHA:	10/12/2025



Foto1: Porton nuevo, instalado.



Foto 2: Techo sobre porton e ingreso peatonal.



Foto 3: Piso ceramico en cocina.



Foto 4: Ventiladores en aula numero 1.



Foto 5: Ventiladores en aula numero 2.



Foto 6: Fotografias de porton de ingreso y techo desde el interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente





Firma y Sello Director Centro Educativo

