



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRAS NEGRAS, GUALAN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0180-43	FECHA:	27/10/2025



Foto 1: Sustrucion de torta de concreto mas anivelacion



Foto 2: reparacion de estufa



Foto 3: sustitucion de tubo y malla



Foto 4: reparacion y anivelacion del muro de contencion



Foto 5: sustitucion de torta de concreto por rampa




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Adoniram Duque Romise

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRAS NEGRAS, GUALAN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0180-43	FECHA:	27/10/2025



Foto 7: reparación del muro perimetral (excavación, anivelación y relleno compactado)



Foto 8: sustitución e instalación de puerta



Foto 9: sustitución e instalación de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adonixam Duque Román

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

