

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRAS NEGRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0180-43	FECHA:	22/11/2025



Foto1: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO MAS ANIVELACION



Foto 2: REPARACION DE ESTUFA



Foto 3: SUSTITUCION DE TUBO Y MALLA



Foto 4: REPARACION Y ANIVELACION DEL MURO DE CONTENCIÓN



Foto 5: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR RAMPA

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adoniram Duque Ramirez

Adoniram Duque Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Yuleidy Méndez Orellana

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRAS NEGRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0180-43	FECHA:	22/11/2025




Foto 6: SUSTITUCION E INSTALACION DE VENTANA



Foto 7: SUSTITUCION E INSTALACION DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adoniram Buque Ramirez

Adoniram Duque Ramirez

Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

