



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CARRETAS, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0184-43	FECHA:	




Foto1: Instalación de Ventanas PVC en Aulas



Foto 2: Entabicado en Muros en Aulas




Foto 3: Instalación de Azulejos en Cocina




Foto 4: Instalación de Puerta de Malla y Tubo en Cocina




Foto 5: Instalación de Balcón en Cocina



Foto 6: Sustitución de Sistema de Agua e Instalación de Tubería de Agua Potable en Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CARRETAS, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0184-43	FECHA:	



Foto7: Sustitución de Plancas de Concreto en Patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

