



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE

☒ X

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Lobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0384-42	FECHA:	23/12/2025




Foto 1: Suministro e instalación de ventanas corredizas de PVC vidrio oscuro de 5mm. De grosor




Foto 2: Suministro e instalación de ventanas corredizas de PVC vidrio oscuro de 5mm. De grosor




Foto 3: Suministro e instalación de ventanas corredizas de PVC vidrio oscuro de 5mm. De grosor



Foto 4: Suministro e instalación de ventanas corredizas de PVC vidrio oscuro de 5mm. De grosor




Foto 5: Suministro e instalación de ventanas corredizas de PVC vidrio oscuro de 5mm. De grosor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Lobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0384-42	FECHA:	23/12/2025




Foto 6: Sustitución de estufa rural completa (Incluye polletón. Plancha metálica y chimenea)




Foto 7: Sustitución de estufa rural completa (Incluye polletón. Plancha metálica y chimenea)




Foto 8: Sustitución de estufa rural completa (Incluye polletón. Plancha metálica y chimenea)




Foto 9: Sustitución de estufa rural completa (Incluye polletón. Plancha metálica y chimenea)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Lobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0384-42	FECHA:	23/12/2025




Foto 10: Suministro e instalación de piso de torta de concreto




Foto 11: Suministro e instalación de piso de torta de concreto




Foto 12: Suministro e instalación de piso de torta de concreto



Foto 13: Suministro e instalación de mesa de trabajo




Foto 14: Suministro e instalación de piso de torta de concreto




Foto 15: Suministro e instalación de mesa de trabajo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Lobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0384-42	FECHA:	23/12/2025




Foto 16: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 17: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 18: Suministro e instalación de mesa de trabajo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

