

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM aldea la Vainilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Vainilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0590-42	FECHA:	24 de octubre del 2025



Foto 1 Sustrucción de torta de cemento por piso cerámico antidelisante



Foto 2 Sustrucción de canal de metal




Foto 3 Instalación de baja de agua pluvial 3\"/>



Foto 4 Mantenimiento a barandas de metal



Foto 5 Sustrucción de ventana de vidrio por ventana corrediza PVC



Foto 6 Sustrucción de ventana por ventana corrediza PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello de Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea La Vainilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Vainilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0590-42	FECHA:	24 de octubre del 2025



Foto 7: Reparación y Cernido de Pared



Foto 8: Sustitución de Ventana de Vidrio por ventana de pvc corrediza



Foto 9: Sustitución de inodoro, sus accesorios y piso cerámico.




Foto 10: Sustitución de estructura de techo de madera por estructura metálica.



Foto 11: demolición de piso existente y nivelación de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---