

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LOBO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0725-45	FECHA:	19/09/2025



Foto 1: Suministro e instalación de piso cerámico mate en aulas.



Foto 2: Suministro e instalación de piso cerámico mate en aulas.



Foto 3: Cierre de espacios en aulas (para evitar el acceso de animales). Se propone cierre de espacio con estructura de metal, ya que no se puede trabajar con block porque en la parte alta y baja tiene costanera de metal.



Foto 4: Instalación de balcones en aulas.




Foto 5: Suministro e instalación de revisión de metal de dos hojas abatibles en aulas



Foto 6: Suministro e instalación de pila de block, lámina troquelada y estructura de soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LOBO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0725-45	FECHA:	19/09/2025



Foto 7: Suministro e instalación de planchas de concreto en patio.



Foto 8: Suministro e instalación de cuneta de concreto para recolección de aguas pluviales en patio.

Foto 9:

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mauricio Y.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

