

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.224	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTIAGO GUALAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1904-1066-45	FECHA:	12/09/2025




Foto 1: Sustitución de lámina y estructura de soporte.



Foto 2: Instalación de muebles de concreto con azulejo.



Foto 3: Área destinada a instalación de estufa rural.



Foto 4: Área destinada a instalación de pila de block y cemento.



Foto 5: Sustitución de piso de concreto e instalación de piso cerámico mate.



Foto 6: Repellos, cernidos y pintura en muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Sanabria
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO 224	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTIAGO GUALAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1904-1066-45	FECHA:	12/09/2025



Foto 7: Suministro e instalación de sistema de 1,100 litros y tubería PVC de 1/2 pulgada.



Foto 8: Sustitución de puertas de metal.



Foto 9: Sustitución de balcones de metal.



Foto 10: Suministro e instalación de sistema eléctrico.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Sanabria

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

