

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA CHAGUITON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAGUITON, GUALAN ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1095-42	FECHA:	27/12/2025



Foto 1: APLICACION DE PINTURA



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 3: PINTURA



Foto 4: LAMPARAS Y FLAPONERAS




Foto 5: SUSTITUCION DE TOMA CORRIENTES



Foto 6: SUSTITUCION DE FLIPONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

 <p>Firma y Sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---