



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECUTUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA AEORM ALDEA LOS BORDOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS BORDOS, TECUTUTÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0035-42	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2025




Foto1: Instalación de Cielo Falso Vinyl G239-1 Sistegua 2x4 (nucleo Yeso)



Foto 2: Instalación de Cielo Falso Vinyl G239-1 Sistegua 2x4 (nucleo Yeso)



Foto 3: Instalación de Cielo Falso Vinyl G239-1 Sistegua 2x4 (nucleo Yeso)




Foto 4: Levantamiento de 80 centímetros de Block x50 de largo



Foto 5: Levantamiento de 80 centímetros de Block x50 de largo



Foto 6: Levantamiento de 80 centímetros de Block x50 de largo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Xesenia Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA AEORM ALDEA LOS BORDOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS BORDOS, TECULUTÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0035-42	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2025



Foto7: Elaboración de 12 metros de Gabinete en cocina (incluye puertas y forrado de azulejo. Pared 1)



Foto 8: Elaboración de 12 metros de Gabinete en cocina (incluye puertas y forrado de azulejo. Pared 2)




Foto 9: Elaboración de 12 metros de Gabinete en cocina (incluye puertas y forrado de azulejo. Pared 3)




Foto 10: Sustitución de Piso de Cemento a Ceramico en Cocina




Foto 11: Repello en muro




Foto 12: repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yesenia Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Negrita: REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA AEORM ALDEA LOS BORDOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS BORDOS, TECULUTÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0035-42	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2025



Foto13: Instalacion de ventiladores de pared con circuito propio



Foto 14: Instalacion de ventiladores de pared con circuito propio



Foto 15: Instalacion de tuberia pvc linea principal aguas pluviales



Foto 16: Sustitución de Piso de Cemento a Cerámico en Cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yesenia Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

