



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM Aldea Los Bordo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Bordos, Teculután, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0035-42	FECHA:	12/12/2025



Foto1: Instalación de Cielo Falso vinyl G239-1 sistegua 2x4 (nucleo yeso)



Foto 2: Levantamiento de 80 centímetros de block x70 de largo



Foto 3: Elaboracion de Gabinete de 60 cm x40 cm




Foto 4: Instalación de azulejos en gabinete



Foto 5: Sustitución de piso de cemento a piso ceramico



Foto 6: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yesenia Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM Aldea Los Bordo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Bordo, Teculután, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0035-42	FECHA:	12/12/2025



Foto7: Sustitución de ventiladores



Foto 8: Instalación de Tubería PVC línea principal aguas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<div>Yesenia Pérez</div> <div>Firma y sello del Presidente de la OPA</div> <div>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS BORDOS TECUTUTÁN, ZACAPA</div>	<div></div> <div>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</div> <div>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCION ALDEA LOS BORDOS TECUTUTÁN, ZACAPA</div>
---	--