

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LOS PALMARES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS PALMARES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0042-42	FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025



SUMINISTRO E INSTALACION DE TORTA DE CONCRETO CON ACABADO FINO REMOLINEADO, EN AREA DE PATIO EXTERIOR.



SUMINISTRO E INSTALACION DE TORTA DE CONCRETO CON ACABADO FINO REMOLINEADO, EN AREA DE PATIO EXTERIOR.



SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE METAL AREA FRONTAL DE AULAS CON SUS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE METAL AREA TRASERA DE AULAS CON SUS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS DE BUENA CALIDAD DE UNA SOLA PIEZA TIPO PUSH. Y INSTALACION DE PISO AZULEJO EN EL SUELO



SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE BUENA CALIDAD PEQUEÑO PARA NIÑOS Y INSTALACION DE PISO AZULEJO EN EL SUELO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LOS PALMARES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS PALMARES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0042-42	FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025



SUSTITUCION DE PILA PREFABRICADA POR PILAS PREFABRICADA DE CEMENTO. DE 0.65 ANCHO, 1.10 LARGO Y 0.65 ALTO (ESPECIAL PARA NIÑOS)



FABRICACION DE MESA DE COCINA DE CONCRETO CON ACABADO DE CERNIDO FINO DE CEMENTO DE 0.60 ANCHO, 0.85 ALTO Y 2.50 LARGO



FABRICACION DE MESA DE COCINA DE CONCRETO CON ACABADO DE CERNIDO FINO DE CEMENTO DE 0.60 ANCHO, 0.85 ALTO Y 2.50 LARGO



SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO DE DIFERENTES MEDIDAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO DE DIFERENTES MEDIDAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE BUENA CALIDAD EN INTERIOR Y EXTERIOR DE AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LOS PALMARES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS PALMARES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0042-42	FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025





SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE BUENA CALIDAD EN INTERIOR Y EXTERIOR DE AULA



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE BUENA CALIDAD EN INTERIOR Y EXTERIOR DE AULA



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE BUENA CALIDAD EN INTERIOR Y EXTERIOR DE AULA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

