

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM VICTOR HUGO PAIZ GOMEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS ANONAS, TECULUTAN ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0056-42	FECHA:	21/03/2025




MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL EN AULAS (LIJADO Y PINTADO) 1.20 X 3.10 M2, INSTALACION DE CHAPA YALE A CADA UNA



SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN AREA EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO DE BUEN ACALIDAD DE UNA SOLA PIEZA TIPO PUSH.




MANTENIMIENTO A 4 PUERTAS DE METAL EN AREA DE BAÑOS (LIJADO Y PINTADO) 1 X 2 M2, TAMBIEN SE LES INSTALARA CHAPA YALE A CADA UNA



MANTENIMIENTO A PORTONES DE AREA DE INGRESO PRINCIPAL 3X3 M2 (LIJADO Y PINTADO), TAMBIEN SE LE INSTALARA CHAPA YALE A CADA UNO DE LOS PORTONES




SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO CON REJILLA Y MOSQUITERO (INCLUYE DESMONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES) EN AREA DE AULAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO CON REJILLA Y MOSQUITERO (INCLUYE DESMONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES) EN AREA DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM VICTOR HUGO PAIZ GOMEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS ANONAS, TECULUTAN ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0056-42	FECHA:	21/03/2025




SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE LATEX ACRILICA DE BUENA CALIDAD EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE AULAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE LATEX ACRILICA DE BUENA CALIDAD EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE AULAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE LATEX ACRILICA DE BUENA CALIDAD EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE AULAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE LATEX ACRILICA DE BUENA CALIDAD EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE AULAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE LATEX ACRILICA DE BUENA CALIDAD EN MURO EXTERIOR DE PARTE FRONTAL DE ESCUELA



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE LATEX ACRILICA DE BUENA CALIDAD EN MURO EXTERIOR DE PARTE FRONTAL DE ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

