

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LOS PALMARES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS PALMARES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0208-43	FECHA:	2/06/2025



SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULAS Y PINTURA ENMUROS INTERIORES Y EXTERIORES



SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULAS Y PINTURA ENMUROS INTERIORES Y EXTERIORES



SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULAS Y PINTURA ENMUROS INTERIORES Y EXTERIORES



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN AULAS EN INTERIOR Y EXTERIOR



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN AULAS EN INTERIOR Y EXTERIOR



SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN AULAS EN INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LOS PALMARES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS PALMARES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0208-43	FECHA:	2/06/2025



SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS DE BUEN ACALIDAD DE UNA SOLA PIEZA TIPO PUSH.





SUSTITUCION E INSTALACION DE PILA PREFABRICADA DE 2 LAVADEROS POR PILA PREFABRICADA DE 2 LAVADEROS



SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA, DUCTO ELECTRICO, TOMACORRIENTES Y INTERRUPTORES, PARA PODER CONECTAR ELECTRODOMESTICOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION ESCOLAR



SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA, DUCTO ELECTRICO, TOMACORRIENTES Y INTERRUPTORES, PARA PODER CONECTAR ELECTRODOMESTICOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION ESCOLAR



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

