

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION AGROPECUARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA 2.32 ZONA 2, TECULUTAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0213-45	FECHA:	11/07/2024



SUSTITUCION DE PORTON DE ACCESO PRINCIPAL DE 3.70 METROS DE ANCHO POR 2.30 METROS DE ALTO, EL ACTUAL PORTON PRESENTA UN AVANZADO ESTADO DE CORROSION Y UN PESO INADECUADO PARA SU FUNCIONAMIENTO, DEL CUAL EN VARIAS OCASIONES SE HA INTERVENIDO Y HECHO ARREGLOS, EL NUEVO PORTON SERA CORREDIZO CON PUERTA PEATONAL DE 3.70 X 2.30



SUSTITUCION DE PORTON DE ACCESO PRINCIPAL DE 3.70 METROS DE ANCHO POR 2.30 METROS DE ALTO, EL ACTUAL PORTON PRESENTA UN AVANZADO ESTADO DE CORROSION Y UN PESO INADECUADO PARA SU FUNCIONAMIENTO, DEL CUAL EN VARIAS OCASIONES SE HA INTERVENIDO Y HECHO ARREGLOS, EL NUEVO PORTON SERA CORREDIZO CON PUERTA PEATONAL DE 3.70 X 2.30



SUSTITUCION DE 11 VENTANAS DE ALUMINIO POR VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO AREA DIRECCION DE DIFERENTES MEDIDAS, Y SUSTITUCION DE VENTANAS EXISTENTES



SUSTITUCION DE 11 VENTANAS DE ALUMINIO POR VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO AREA DIRECCION DE DIFERENTES MEDIDAS, Y SUSTITUCION DE VENTANAS EXISTENTES



SUSTITUCION DE VENTANA DE MALLA POR VENTANA DE PVC BLANCO



SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA CORREDIZA DE PVC BLANCO CON VIDRIO DE 2.40 X 1.20

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION AGROPECUARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA 2.32 ZONA 2, TECULUTAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0213-45	FECHA:	11/07/2024




SUSTITUCION DE 7 VENTANAS DE ALUMINIO POR VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO AREA SALA DE MAESTROS DE DIFERENTES MEDIDAS, Y SUSTITUCION DE VENTANAS EXISTENTES




SUSTITUCION DE 3 VENTANAS DE ALUMINIO POR VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO AREA DE MAESTROS DE DIFERENTES MEDIDAS, Y SUSTITUCION DE VENTANAS EXISTENTES



REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULA



SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 VENTANAS DE ALUMINIO POR VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO DE DIFERENTES MEDIDAS



SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 VENTANAS DE ALUMINIO POR VENTANAS DE PVC COLOR BLANCO DE DIFERENTES MEDIDAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

