

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ANEXA A E.O.R.M ALDEA EL OREGANAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OREGANAL, TECULUTÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0891-42	FECHA:	03 DE MARZO DE 2025



Foto 13: Instalación de Piso Cerámico Mate en Baños



Foto 14: Mantenimiento de Puertas en Baños



Foto 15: Sustitución de Inodoros en Baños



Foto 16: Sustitución de Baranda de Metal en Baños



Foto 17: Sustitución de Planchas de Concreto en Patio



Foto 12: Sustitución de Planchas de Concreto en Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Villeda

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ANEXA A E.O.R.M ALDEA EL OREGANAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OREGANAL, TECULUTÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0891-42	FECHA:	03 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Sustitución de Lámina Ondulada por Lámina Ondulada calibre 26



Foto 2: Sustitución de Lámina Ondulada por Lámina Ondulada calibre 26 en Aulas



Foto 3: Impermeabilización de Muro (se Escarbará para tratar Muro) en Aulas



Foto 4: Sustitución de Cernidos en Muro en Aulas (Se votará el existente en Mal Estado)




Foto 5: Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Foto 6: Sustitución de Puerta e Instalación de Contra Puerta en Aulas (Se Instalará Contra Puerta para así tener Ventilación)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Villeda

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ANEXA A E.O.R.M ALDEA EL OREGANAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OREGANAL, TECULUTÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0891-42	FECHA:	03 DE MARZO DE 2025



Foto 7: Instalación de Baranda de Metal de 1.12 mts de largo por 0.75 de alto en Aulas (Para Evitar el movimiento interno de los niños)



Foto 8: Instalación de Baranda de Metal de 1.12 mts de largo por 0.75 de alto en Aulas (Para Evitar el movimiento interno de los niños)



Foto 9: Instalación de Baranda de Metal de 1.12 mts de largo por 0.75 de alto en Aulas (Para Evitar el movimiento interno de los niños)




Foto 10: Sustitución de Pila de Concreto Prefabricada por Pila de Concreto de dos Lavaderos Construida en lugar de Baños



Foto 11: Sustitución de Muro de Block en Mal Estado en Baños



Foto 12: Instalación de Depósito de Agua de 1100 litros (Se instalará sobre la Terraza, no se cuenta con Depósito) en Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Villeda

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

