

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO.606	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARCO, TECUTÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-1213-45	FECHA:	28/04/2025



Foto 1: Remozamiento de muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 3: Sustitución de canal metalico



Foto 4: Sustitucion de estructura en mal estado y sustitucion de lamina troquelada calibre 26



Foto 5:Sustitucion de baños en mal estado



Foto 6: Mantenimiento de estructura metálica region 1.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julissa m.g.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

