

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUNTA DEL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0002-42	FECHA:	14/03/2025



FOTO: 1 INSTALACIÓN DE BALCONES



FOTO: 2 INSTALACIÓN DE BALCONES



FOTO 3: Pintura en muros interiores y exteriores.



FOTO 4: Pintura en muros interiores y exteriores.




FOTO 5: Pintura en muros interiores y exteriores.




FOTO 6: Instalación de lamina troquelada calibre 26 Aluzinc. Instalación de estructura de soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

