



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUNTA DEL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0003-43	FECHA:	17/09/2025



FOTO 1: Demolición y retiro de piso de concreto en mal estado.



FOTO 2: Instalación de piso de concreto.



FOTO 3: Instalación de canal de metal.



FOTO 4: Instalación de bajadas de agua pluvial.



FOTO 5: Instalación de gabinete aéreo de concreto de 5.50mts de largo, 0.60mts de alto y 0.60mts de ancho.



FOTO 6: Demolición de concreto para levantamiento de tubería de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Adriana López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Símbora

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL M IXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUNTA DEL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0003-43	FECHA:	17/09/2025



FOTO 7: Sustitución de red principal de tubería de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adriana López
Firma y sello del Presidente de la OPF



Simón Guzmán
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

