



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1° CALLE 1-61 ZONA 4 USUMATLÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0216-43	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Desmontaje, Mantenimiento y Reinstalación de Balcones en Aulas



Foto 2: Instalación de Ventanas PVC en Aulas



Foto 3: Demolición de Muros e Instalación de Balcón y Ventana PVC en Aulas



Foto 4: Instalación de Piso Cerámico Mate en Aulas



Foto 5: Sustitución de Chapas en Puertas de Aulas



Foto 6: Mantenimiento de Puertas en Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ª CALLE 1-61 ZONA 4 USUMATLÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0216-43	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2025



Foto 7: Sustitución de Lámina y Soporte de Metal en Cocina



Foto 8: Pintura en Muros Interiores y Exteriores en Cocina



Foto 9: Sustitución de Malla Mosquitera en Cocina



Foto 10: Demolición de Muros en Entrada Principal




Foto 11: Instalación de Rampa en Entrada Principal




Foto 12: Sustitución de Portón de Metal en Entrada Principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒




DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1° CALLE 1-61 ZONA 4 USUMATLÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0216-43	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2025



Foto 13: Sustitución de Piso de Granito por Piso Mate en Baños



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--