

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Prof. Héctor Manuel Paiz"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0217-43	FECHA:	6/06/2025



Aula 1

Foto1: Demolición y Sustitución de loza de concreto por suministro e instalación de piso cerámico.



Aula 2

Foto2: Demolición y Sustitución de loza de concreto por suministro e instalación de piso cerámico.



Aula 3

Foto 3: Sustitución de piso de granito por piso cerámico



Corredores

Foto 4: Instalación de canales y bajadas de agua pluvial




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

