

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS VADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0223-45	FECHA:	17/11/2020



FOTO 1: LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA



FOTO 2: LEVANTADA DE HILADAS DE BLOCK



INSTALACION DE PLANCHA DE CONCRETO (INCLUYE RESPIRADERO)



FOTO 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC DE (1.59 X 0.86)




FOTO 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC DE (1.60X0.89)



FOTO 6: SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lourdes Elisabeth Grijalva Aguirre
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
ALDEA LOS VADOS
USUMATLÁN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS VADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0223-45	FECHA:	17/11/2025



FOTO 7: SUSTITUCION DE CHAPA EN PUERTAS




FOTO 8: PINTURA EN MUROS EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lourea Elisabeth Grijalva Aguirre
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

