

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Paraíso, Aldea Los Vados, Usumatlán, Zacapa.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Paraíso, Aldea Los Vados, Usumatlán, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0224-43	FECHA:	21 de agosto de 2025




Foto 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL.



Foto 2: SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL DE 3.10 MTS X 3 MTS.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO EN AULA 1



Foto 4: REFERENCIA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. Aula 1



Foto 5: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR (Aula 1)



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO EN AULA 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mixian Yolanda Basillas Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Paraíso, Aldea Los Vados, Usumatán, Zacapa.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Paraíso, Aldea Los Vados, Usumatán, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0224-43	FECHA:	21 de agosto de 2025




Foto 7: REFERENCIA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. Aula 2



Foto 8: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR (Aula 2)



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO EN AULA 3




Foto 10: REFERENCIA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. Aula 3



Foto 11: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO (Aula 3)



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO EN DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriah Yolanda Barrios
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo
Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Paraíso, Aldea Los Vados, Usumatán, Zacapa.



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Paraíso, Aldea Los Vados, Usumatlán, Zacapa.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Paraíso, Aldea Los Vados, Usumatlán, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0224-43	FECHA:	21 de agosto 2025




Foto 13: REFERENCIA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO. Dirección




Foto 14: PINTURAS DE AULAS EN INTERIOR Y EXTERIOR (Dirección)



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE TABLERO DE FLIPONES DE DOS CIRCUITOS



Foto 16: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 17: INSTALACIÓN DE COSTANERAS CALIBRE 16.



Foto 17: SUSTITUCIÓN DE LOZA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirxian Yolanda Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Paraíso, Aldea Los Vados, Usumatlán, Zacapa.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Paraíso, Aldea Los Vados, Usumatlán, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0224-43	FECHA:	21 de agosto 2025



Foto 19: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Dirección



Foto 20:



Foto 21:



Foto 22:




Foto 23:




Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Yolanda Borja Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

