



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0383-42	FECHA:	14/03/2025



FOTO 1: Instalación de estufa ahorradora de leña en cocina.



FOTO 2: Instalación de mueble de concreto con azulejo en cocina.




FOTO 3: Instalación de pila de concreto de un lavadero en cocina.




FOTO 4: Sustitución de piso de concreto e instalación de piso cerámico en baños.



FOTO 5: Sustitución de inodoros en baños.



FOTO 6: Sustitución de lavamanos por base de block para lavamos de cuatro chorros en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Katherine Carranza

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0383-42	FECHA:	14/03/2025



FOTO 7: Sustrución de planchas de concreto en patio.



FOTO 8: Instalación de razor galvanizado en muro perimetral.FOTO 8:
Instalación de razor galvanizado en muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Katherine Carranza

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

