



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0584-42	FECHA:	12/11/2025



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO



FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0584-42	FECHA:	12/11/2025



FOTO 13: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO



FOTO 14: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO



FOTO 15: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO



FOTO 16: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO



FOTO 17: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO




FOTO 18: SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0584-42	FECHA:	12/11/2025



FOTO 1: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE BASE DE METAL DE 3 MTS. DE ALTO PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA



FOTO 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO



FOTO 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO



FOTO 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO MATE



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

