

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RÍO CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0685-42	FECHA:	09 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Pintura en Muros en Aulas



Foto 2: Pintura en Muros en Aulas



Foto 3: Reconstrucción de Balcones de Metal e Instalación de Ventanas PVC en Aulas




Foto 4: Mantenimiento de Puertas en Aulas




Foto 5: Sustitución de Estufa Rural Completa en Cocina





Foto 6: Instalación de mueble de concreto y azulejo en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Jacinto

Firma y sello del Presidente de la OPE



V. [Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RÍO CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0685-42	FECHA:	09 DE JUNIO DE 2025





Foto 7: Instalación de pila de concreto, tubería PVC y para aguas servidas en cocina.



Foto 8: Plancha de concreto en patio.



Foto 9: Sustitución de cuneta de concreto en patio.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Jacinto

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

