

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE USUMATLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0728-45	FECHA:	12/11/2025



FOTO: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



FOTO: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



FOTO: INSTALACION DE CIELO FALSO + INSTALACION DE PLAFONERAS Y FOCOS



FOTO: LIMPIEZA DE LOSA (YA SE CUENTAN CON BAJADAS DE AGUA PLUVIAL) PARA SU POSTERIOR IMPERMEABILIZACION



FOTO: LIMPIEZA DE LOSA (YA SE CUENTAN CON BAJADAS DE AGUA PLUVIAL) PARA SU POSTERIOR IMPERMEABILIZACION



FOTO: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Del Fido Carina Galdamez Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello

Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE USUMATLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0728-45	FECHA:	12/11/2025



FOTO: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL (CEPILLADO, LIJADO Y PINTURA)



FOTO: INSTALACION DE CANAL DE METAL




FOTO: INSTALACION DE CIELO FALSO EN AULAS + INSTALACION DE LUMINARIAS



FOTO: INSTALACION DE CIELO FALSO EN AULAS + INSTALACION DE LUMINARIAS



FOTO: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL



FOTO: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL + BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Del Fido Carina Goldamez Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTE USUMATLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0728-45	FECHA:	12/11/2025



FOTO: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delfida Carina Galdamez Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

