

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0001-43	FECHA:	29 DE MAYO DE 2025




Foto 1: Instalación de Columnas para Soporte de Muro Perimetral (En la Fotografía no se puede observar el Desplome)




Foto 2: Instalación de Columnas para Soporte de Muro Perimetral (En la Fotografía no se puede observar el Desplome)




Foto 3: Repellos en Muros




Foto 4: Repellos en Muros




Foto 5: Sustitución de Planchas de Concreto en Patio




Foto 6: Instalación de Baranda de Metal en Áreas de Peligro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X. Serrano Patricia Galicia Puentes
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0001-43	FECHA:	29 DE MAYO DE 2025




Foto 7: Instalación de Baranda de Metal en Áreas de Peligro en Patio



Foto 8: Sustitución de Lámina y Estructura de Soporte en Baños




Foto 9: Sustitución de Inodoros



Foto 10: Instalación de Piso Mate en Baños




Foto 11: Instalación de Azulejo en Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Y Sandra Patricia García Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

