



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0001-43	FECHA:	9/09/2025




Foto1: Instalación de columna para soporte de muro




Foto 2: Repello en muros




Foto 3: Sustitución de planchas de concreto




Foto 4: Sustitución de Baranda en área de peligro




Foto 5: Sustitución de Estructura de soporte de metal



Foto 6: Sustitución de lámina ondulada por lámina troquelada calibre 26 aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Sandra Patricia García Cervantes</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> <p>CONSEJO DE PADRES DE CABAÑAS ALDEA PLAN DE LA CRUZ CABAÑAS, ZACAPA</p>	<p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p>DIRECCIÓN CABAÑAS, ZACAPA ALDEA PLAN DE LA CRUZ</p>
---	--