

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0005-42	FECHA:	20 DE AGOSTO DE 2025




Foto 1: Sustitución de Iluminarias, Tomafuerza e Interruptor




Foto 2: Instalación de Ventanas PVC




Foto 3: Corte y Retiro de Material para Nivelar en Patio



Foto 4: Corte y Retiro de Material para Nivelar en Patio




Foto 5: Sustitución de Planchas de Concreto en Patio





Foto 6: Repellos y Cernidos en Muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

POSTERIOR

[illegible]

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.