

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sunzapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0230-43	FECHA:	02 de junio de 2025



Foto1:SUSTITUCIÓN DE LÁMINA ONDULADA POR LÁMINA TROQUELADA EN GALERA PATIO.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, EN GALERA PATIO.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO EN PATIO




Foto 4: INSTALACIÓN DE REPELOS Y CERNIDOS EN PARED FRONTAL DE LA ESCUELA.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BAÑOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leticia Hernández Morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

