

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0236-43	FECHA:	29 DE MAYO DE 2025



Foto 1: Sustrucción de Lámina y Estructura de Soporte de Metal en Cocina



Foto 2: Instalación de Muebles de Concreto para Mesón, bancas para Tratamiento de Alimentos en Cocina




Foto 3: Sustrucción de Piso en Cocina




Foto 4: Sistema Eléctrico en Cocina




Foto 5: Sustrucción de Puerta de Metal en Aulas




Foto 6: Mantenimiento de Puertas en Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0236-43	FECHA:	29 DE MAYO DE 2025




Foto 7: Instalación de Chapas en Puertas de Aulas




Foto 8: Instalación de Azulejo en Escenario de Galera de Patio



Foto 9: Pintura en Área Deportiva en Galera de Patio




Foto 10: Mantenimiento y Pintura de Portón en Galera de Patio




Foto 11: Mantenimiento y Pintura de Portón en Galera de Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--