

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Arenal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Arenal, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0236-43	FECHA:	1/08/2025



Foto1: Sustitución de Lámina ondulada




Foto 2: Sustitución de estructura de Soporte de metal



Foto 3: Sustitución por lámina troquelada



Foto 4: Instalación de mueble de concreto para mesón



Foto 5: Instalación de bancas de concreto



Foto 6: Instalación de mesa de concreto para servir alimentos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Arenal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Arenal, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0236-43	FECHA:	1/08/2025




Foto1: Instalación de azulejo en Cocina



Foto 2: Sustitución de puerta de metal



Foto 3: Instalación de Ventiladores de Pared




Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso de Concreto



Foto 5: Sustitución de chapas en puertas




Foto 6: Instalación de piso mate en escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Arenal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Arenal, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0236-43	FECHA:	1/08/2025




Foto 1: Instalación de piso de concreto




Foto 2: Pintura en área deportiva




Foto 3: Mantenimiento de Portón de Ingreso




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---