

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA HONDA, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0239-43	FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: Sustitución de Lámina Troquelada en Aulas



Foto 2: Sustitución de Lámina Troquelada en Aulas



Foto 3: Sustitución de Estructura de Soporte de Madera por Estructura de Soporte de Metal en Aulas



Foto 4: Demolición de Muros en Mal estado en Aulas



Foto 5: Demolición de Muros en Mal estado en Aulas



Foto 6: Demolición de Muros en Mal estado en Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR <i>[Firma]</i> CONSEJO DE FAMILIAS DE LA OPR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEBRADA HONDA CABAÑAS, ZACAPA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> DIRECCION ALDEA QUEBRADA HONDA CABAÑAS, ZACAPA
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA HONDA, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0239-43	FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2025




Foto 7: Sustitución de Muros de Block en Aulas



Foto 8: Sustitución de Piso de Concreto por Piso de Concreto Liso en Aulas



Foto 9: Sustitución de Ventana y Balcón de Metal de 1 metro por 1 metro en Aulas



Foto 10: Sustitución de Puerta de Metal de 2 metros de alto por 1 metro de ancho en Aulas



Foto 11: Circulación con Malla y Tubo Galvanizado en Cocina



Foto 12: Edificación de Pila de Concreto y Block e Instalación de Puerta de Metal en Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEBRADA HONDA CABAÑAS ZACAPA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEBRADA HONDA CABAÑAS ZACAPA
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA HONDA, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0239-43	FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2025



Foto 13: Sustitución de Planchas de Concreto en Patio



Foto 14: Sustitución de Planchas de Concreto en Patio



Foto 15: Sustitución de Planchas de Concreto en Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia OPF <i>[Firma]</i> CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEBRADA HONDA CABAÑAS ZACAPA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUEBRADA HONDA CABAÑAS ZACAPA DIRECCION
--	---