

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa.	MUNICIPIO:	Cabañas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Los Achiotres,	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Achiotres, Cabañas, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0240-43	FECHA:	28/2/2025



FOTO 1: Sustitución de lamina troquelada en aula.



FOTO 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal en aula.



FOTO 3: Sustitución de planchas de concreto en patio.




FOTO 4:




FOTO 5:




FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público