



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA.	MUNICIPIO:	ZACAPA.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M ALDEA SAN LUIS.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0242-43
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	IRIS MARGOTH PINEDA HERNÁNDEZ.	FECHA:	19/09/2025



Foto 1: Instalación de cielo falso PVC en aulas.



Foto 2: Instalación de piso cerámico mate en aulas.



Foto 3: Instalación de ventanas PVC en aulas.




Foto 4: Cierre de espacio entre muro y lámina (en tabicar) en aulas.



Foto 5: Instalación de cielo falso PVC en aulas.






Foto 6: Instalación de canal de metal en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA.	MUNICIPIO:	ZACAPA.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M ALDEA SAN LUIS.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0242-43
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	IRIS MARGOTH PINEDA HERNÁNDEZ.	FECHA:	19/09/2025



Foto 7: Instalación de cielo falso PVC en bodega.




Foto 8: Instalación de piso cerámico mate en bodega.



Foto 9: Instalación de piso cerámico mate en corredor.



Foto 10: Instalación de piso cerámico mate en aulas.



Foto 11: Sustitución de inodoros en baños.





Foto 12: Instalación de piso cerámico y azulejo en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA.	MUNICIPIO:	ZACAPA.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M ALDEA SAN LUIS.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0242-43
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	IRIS MARGOTH PINEDA HERNÁNDEZ.	FECHA:	19/09/2025



Foto 13: Planchas de concreto en patio.



Foto 14: Instalación de canal de metal en baños.


Foto 15

Foto 16

Foto 17

Foto 18

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---